lieu:	Pays-Bas
Catégorie:	Modules de vérification
Fabricant:	Multivac
Année de construction:	2009

Le module de traitement garantit que chaque colis est testé pour les fuites de gaz du colis. Cela prend quelques secondes par coup et c'est pourquoi ce module ne peut pas fonctionner plus vite que +/- 6 coups par minute. Si l'emballage est étiqueté comme fuyant, il est retiré du processus au moyen d'une bande transporteuse basculante.

Machines Kennes | Hercules 26 | 5126 RK Gilze | Nederland | T: +31 (0)161 - 45 11 36 | F: +31 (0)161 - 45 33 35
I: www.machineskennes.nl | KvK: 18065826 | BTW: NL8500.94.811.B01







Machines Kennes | Hercules 26 | 5126 RK Gilze | Nederland | T: +31 (0)161 - 45 11 36 | F: +31 (0)161 - 45 33 35
I: www.machineskennes.nl | KvK: 18065826 | BTW: NL8500.94.811.B01